



LA VIE EN MISSION DÉPART DU PIC

CHECK-LIST D'ARRIVÉE

Télescope

- Débâcher le T50
- Enlever les caches du T50 : la protection du secondaire, le cache du primaire et le bouchon du tronblon
- Brancher les 2 prises du bandeau 2 : PC Eagle + Alimentation T50
- Vérifier le bon fonctionnement du T50 à votre arrivée
- Remplir le cahier de coupole en ligne pour signaler les anomalies/dysfonctionnement/casses constatées à l'arrivée

Laboratoire

- Prévenir l'Association T60 d'une situation anormale : état de propreté, poubelle non vidée...
- Prévenir l'Association T60 du matériel abîmé ou cassé dans le laboratoire



CHECK-LIST DE DÉPART



Télescope

- Remettre les caches sur le T50 : la protection du secondaire, le cache du primaire et le bouchon du tronblon
- Débrancher les 2 prises du bandeau 2 : PC Eagle + Alimentation T50
- Récupérer les images puis effacer les images du PC : sur le PC de contrôle et sur le PC Eagle
- Bâcher le T50
- Mettre la coupole en sécurité, à savoir vers l'est
- Mettre le contre-poids sur la manivelle d'ouverture du cimier après chaque utilisation
- Remplir le cahier de coupole en ligne
- Envoyer son rapport de mission à l'Association T60
- Prévenir l'Association T60 du matériel abîmé ou cassé



Laboratoire

- Ranger le laboratoire : balai, serpillère...
- Faire la vaisselle
- Faire l'inventaire du stock cuisine : stock actuel et besoin pour les futures missions...le mettre en ligne sur le Discord de l'Association T60
- Jeter la poubelle
- Restituer les clefs des chambres et les badges d'accès
- Prévenir un technicien OMP de votre départ